

# SMART MONT - Inteligentná montáž skrutkových spojov

## SMART MONT - Intelligent Assembly of Bolted Fasteners

Jozef Dominik

### Abstrakt

Ako je známe, v bežnej strojárskej praxi prevláda nekontrolované uťahovanie skrutkových spojov ručne alebo pomocou nepresných momentových kľúčov. Na príčine nie je iba neochota investovať do kvalitného náradia, ale hlavne utkvela predstava o dostatočnej kontrole uťahovania podľa citu. Obidva dôvody sú však irrelevantné. Veľmi ľahko sa totiž dá dokázať, že investícia do presného uťahovania sa rýchlo vráti, a že cit v ruke nie je žiadna technická kategória. Preto je dôležité uťahovať exaktne, na stanovenú úroveň montážneho predpäťia, determinovaného pevnosťou skrutky a matice a predikciou zmeny predpäťia počas prevádzky.

Jedným zo spôsobov regulovanej (nie chaotickej) montáže skrutkových spojov a udržania nemenného predpäťia je aj prezentovaný systém SmartMont.

**Kľúčové slová:** skrutkové spoje, samovoľné uvoľňovanie skrutkových spojov, montáž skrutkových spojov, poistné podložky

### Abstract


As it is known, an uncontrolled tightening of bolted fasteners with hand or with not precision torque wrench is mostly used in common mechanical engineering practice. The reason is not only unwillingness to invest in quality tools, but mainly fixed idea, that it is sufficient to control tightening according to the sense. Both reasons are irrelevant. It is easy to prove, that to invest in exactly tightening is effective and the sense in the hand can not be considered a technical cathegory. That is why it is important to tighten exactly to the set level of assembly preload determined by the strength of screw and the nut and to the prediction about the change of preload during operation.

One of the methods of controllable, not chaotic installation of bolted fasteners and of the preservation of preload at the same level is the promoted system SmartMont.

**Keywords:** bolted fasteners, self loosening of bolted fasteners, assembly of screws, locking washers

### 1 Uťahovanie skrutkových spojov

Vložený uťahovací moment  $M_A$ , ktorým sa udelí skrutke potrebné montážne predpätie sa skladá z troch častí (obr. 1):



- $M_A$  - Uťahovací moment  
 $M_U$  - Užitočný moment  
 $M_Z$  - Moment na prekonanie trenia medzi závitmi  
 $M_H$  - Moment na prekonanie trenia pod hlavou skrutky a matice

Obr. 1 Energetická bilancia uťahovania skrutkových spojov  
Fig. 1 Energy balance of tightening of bolted fasteners

Ako vyplýva zo Sankeyovho diagramu na obr. 1, iba časť ( $M_U$ ) vloženého momentu ( $M_A$ ) sa užitočne využije na predpätie skrutky. Zvyšok ( $M_Z$  a  $M_H$ ) sa spotrebuje na prekonanie trenia medzi závitmi a pod hlavou skrutky a matice a premení na teplo.

V dôsledku trenia v závite je skrutka namáhaná aj na krútenie, čím vyvoláva torzné napätie  $\tau_M$ . Výsledkom je dvojosový napäťový stav, pozostávajúci z ľahového  $\sigma_M$  a torzného napäcia  $\tau_M$ . Z týchto dvoch napäťových zložiek sa podľa dá sformulovať tzv. ekvivalentné napäcie  $\sigma_{ekv}$  [1]:


$$\sigma_{ekv} = \sqrt{\sigma_M^2 + 3\tau_M^2}$$

potom je už priamo porovnatelné s medzou sklu materiálu  $R_{po,2}$  resp.  $R_{el}$ .

Podľa klasických názorov, reprezentovaných najmä odporúčaním VDI 2230, by sa mali skrutkové spoje uťahovať maximálne na úroveň 0,9  $R_{po,2}$  resp.  $R_{el}$ , t.j. s 10%-ou bezpečnostnou rezervou. Najnovšie poznatky predovšetkým z automobilového priemyslu (ŠKODA AUTO, VW), ale aj niektorých výrobcov skrutiek ako je napr. RIBE [2], však príliš túto zásadu neuznávajú a skôr preferujú uťahovanie až na medzu sklu, príp. ešte vyššie, využívajúc pritom uvoľnenie torzného napäcia a tým aj  $\sigma_{ekv}$  po odbúraní vloženého uťahovacieho momentu [3]. Pochopiteľne, takýto odvážny postup si vyžaduje určité predpoklady, ktoré je možné zhŕnuť do nasledovných bodov:

- Skrutkové spoje nesmú byť počas prevádzky dlhodobo dodatočne namáhané veľkou axiálnou silou  $F_A$ , ktorej zložka  $F_{SA}$  (obr. 2) by mohla prípadne spôsobiť plastickú deformáciu skrutky

-----  
 $R_{el}$  resp.  $R_{po,2}$  -----



Obr. 2 Zmena silových pomerov po pridani axiálnej prevádzkovej sily  $F_A$

Fig. 2 Change the power proportion after allowance of axial operating power  $F_A$

Kvalitný momentový kľúč s uťahovacím faktorom

$$\alpha_A = \frac{F_{M \max}}{F_{M \min}} \leq 1,1$$


- Inšpekcia skrutkových spojov pri pravidelných prehliadkach ako je to napr. u automobilov

Uvedené podmienky nie sú jednoduché a v bežnej strojárskej praxi vždy splniteľné, preto má význam hľadať aj pre menej vyspelú výrobu ako je automobilový priemysel adekvátne metódy montáže. Jednou z takýchto metód je systém SMART MONT (ďalej len SM).

## 2 Samočinné uvoľňovanie

Samostatným problémom skrutkových spojov je ich sklon k samočinnému uvoľňovaniu v dôsledku zosadania materiálu na dotykových plochách a vplyvom vibrácií v interných a externých zdrojoch a dynamickým účinkom pre-vádzkových síl. Napriek tvrdenuiu, že správne dimenzované a správne utiahnuté, podložiek prosté skrutkové spoje nepotrebujú špeciálne istenie [4], v praxi sú takéto prípady zriedkavé. Platí pravidlo, že **neistený skrutkový spoj predstavuje latentné nebezpečenstvo rozpadu konštrukcie** [5]. Preto dnes rad významných výrobcov spojovacieho materiálu (SCHNORR, VARGAL, NORD LOCK, HARD LOCK a ľ.) ponúka široký sortiment poistných prvkov s rôznou účinnosťou istenia.

Príspevkom k riešeniu tejto problematiky je aj prezentovaný systém montáže SMART MONT. Ako je uvedené v ďalšom teste, jeho výhodou je nielen účinné istenie (obr. 3), ale aj kvázi exaktná montáž, a to bez použitia náročných momentových klúčov.




Obr. 3 Pokles predpäťia vplyvom vibrácií (Junkcer, M8, 40Hz,  $\pm 0,3\text{mm}$ )

Fig. 3 Fall of preload after attack of the vibrations)  
(Junkcer, M8, 40Hz,  $\pm 0,3\text{mm}$ )

## 3 Princíp montáže SMART MONT


Prezentovaný systém montáže skrutkových spojov je založený na použití páru špeciálnych poistných podložiek z cementačnej ocele [6], montovaných pod maticu (obr. 4).



Obr. 4 Skrutkový spoj s podložkami SM  
Fig. 4 Bolted joint with washers SM

Podložky predstavujú dvojicu medzikruží, ktoré sú na dotykovej ploche opatrené jamkami resp. výstupkami (obr.


5) alebo variantne vlnovkami (obr. 6) a vonkajšie plochy sú ryhované.



Obr. 5 Podložky s výstupkami a jamkami

Fig. 5 Washers with knolls and pits

Medzikružia sa vzájomne dotykajú vnútornými plochami, pričom výstupky a jamky alebo vlnovky majú rovnakú rozteč a hĺbku, resp. výšku  $k$  a vzájomne do seba zapadajú, čím plnia pri montáži funkciu bezpečnostnej spojky. Výška  $k$  je dimenzovaná na určitú hodnotu montážneho predpäťia  $F_M$ . Po jeho prekročení sa medzikružia pootočia o uhol  $\varphi$  (obr. 6) a znova zapadnú do stabilnej polohy, pričom sa skrutka krátkodobo predĺži o celkovú hodnotu:



Obr. 6 Detail podložky SM s vlnovkami

Fig. 6 Detail of washer SM with waves

kde

$s$  je predĺženie skrutky pri utiahnutí montážou silou  $F_M$


$\gamma$  – uhol stúpania

$x$  – počet vlnoviek

$D$  – priemer závitu

Podmienkou pre správnu funkciu SM je, aby moment na prekonanie trenia  $M_T$  bol väčší ako moment na prekonanie odporu bezpečnostnej spojky (podložky SM)  $M_S$ , čiže  $M_T > M_S$ . Táto podmienka je splnená vhodným ryhovaním resp. rebrovaním vonkajších plôch SM.

Vlastná montáž prebieha v troch etapách (obr. 7):



Obr. 7 Postup montáže SM


Fig. 7 Process of assembly SM

Utiahnutie na montážnu silu predpäťia  $F_M$

- Pootočenie do polohy 2, čím sa krátkodobo zvýsi predpäťie skrutky na úroveň  $F_V$
- Zapadnutie výstupkov do susedných jamiek a uvedenie sústavy takmer do pôvodnej montážnej polohy  $F_M$

Ako vidno z obr. 7, prechod z polohy 1 do polohy 3 prebieha cez medzipolohu 2, kedy vlnovky vzájomne do seba

nezapadajú, čo je doprevádzané krátkodobým natiahnutím skrutky o hodnotu  $k$  a montážnym spevnením za studena (obr. 8).



Obr. 8 Diagram z tahovej skúšky (schematicky)  
Fig. 8 Stress deformation diagram - schematic

V polohe 3 sa sústava vráti do stabilizovaného prevádzkového stavu takmer na úroveň  $F_M$  a zároveň sa tým vytvorí rezerva predpäťia pre prípad dodatočného prevádzkového namáhania skrutkového spoja axiálou tahovou silou  $F_A$  (obr. 2), čím sa učiní zadost aj odporúčaniu VDI 2230 o uťahovaní pod medzu sklu. Prešmykunie z polohy 1 a opäťovné zapadnutie do polohy 3 je signalizované badateľným trhnutím kľúča, takže montáž sa môže ukončiť kvázi kontrolované.

## 4 Výhody montáže skrutkových spojov systémom SmartMont

Svojou schopnosťou istieť skrutkové spoje, využiť spevnenie za studena a zabezpečiť kontrolovanú montáž, sú podložky SM vysokosofistikovaným polyfunkčným spojovacím prvkom. Okrem toho, že plnia funkciu klasických podložiek [7], poskytujú následovné hlavné výhody:

1. Spôlhliavé zaistenie
2. Kvázi exaktá montáž bez použitia momentových kľúčov

3. U ocelí s výraznou medzou klzu možnosť využitia efektu montažného spevnenia za studena a tým možnosť náhrady zušľachtených ocelí oceľou v žihanom stave
4. Rezerva predpäťia skrutky
5. Úspora drahých momentových kľúčov
6. Lepšie využitie pevnosti ocele

Poistné podložky SM a samotný systém montáže Smart Mont majú využitie u konštrukčných uzlov, vystavených v prevádzkových podmienkach účinkom dynamického namáhania a vibrácií a všade tam, kde je aktuálna náhrada nepresného ručného uťahovania kontrolovaným postupom bez nárokov na investície.

Ing. Jozef Dominik, CSc

Ferodom, s.r.o.,

Štefánikova 58, 01001 Žilina

Tel.: +421 905 76 90 67

E-mail: dominik@techpark

## Literatúra

- [1] VDI – Richtlinie 2230, 2003
- [2] Blauheft RIBE Nr. 30
- [3] ILLGNER, K.H. und Koll.: *Schraubenvademecum*, Textron, 2001
- [4] BAUER, C.O. und Koll.: *Handbuch der Verbindungs-technik*, Carl Hanser Verlag 1997
- [5] DOMINIK, J.: *Magický svet skrutkových spojov*, Vydavateľstvo Techpark Žilina, 2007,s, ISBN
- [6] Úžitkový vzor č. 4574/2006
- [7] ECCLES, B.: *Why use washers?* In Fastener and Fixing Europe, July 2007